

Primary Health Centre

Kalsi, Distt- Dehradun-248159 (Uttarakhand)


Amey-06

Certificate

This is to be certified that adequate arrangements of potable water have been made within the premises of Eklavya Adarsh Awasiya Vidyalaya Kalsi, Dehradun (Uk). Details of arrangements, made by vidyalaya administration are as follows-

- 1- Academic wing - 01 Aquaguard with cooling machine.
- 2- Dining Hall - 02 R.O Systems with cooling machine.
3. Dormitory (Boys) - 04 water purifiers of Eureka Forbs.
4. Dormitory (Girls) - 04 water purifiers of Eureka Forbs.

Sanitary condition of the vidyalaya is quite good and hygienic. Over head tanks within the vidyalaya premises are cleaned and chlorinated time to time. Garbage disposal system of the vidyalaya too is proper and adequate.


(Dr. Neera Raj)
P. H. C. - Kalsi
DEHRADUN.
kalsi, Dehradun

07

कार्यालय
पत्रांक: सीएफओ/अ0सु0व्य0-12/12-13

मुख्य

अग्नि

शमन

आधिकारी
दिनांक:

देहरादून।
2012

सेवा में,


प्रबन्धक,

एकलव्य ब्याचरी आवासीय विद्यालय
जोखबा, कालसी, देहरादून

आपके विद्यालय का निरीक्षण की गई अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से अग्नि शमन अधिकारी विकासनगर द्वारा किया गया। अग्नि शमन अधिकारी विकासनगर ने अपनी निरीक्षण आख्या दिनांक 12/07/12 में आपके विद्यालय में प्राथमिक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को सन्तोषजनक इंगित करते हुये वर्ष 2012-13 के लिये अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण-पत्र प्रदान करने की संस्तुति की है।

अतः अग्नि शमन अधिकारी विकासनगर की निरीक्षण आख्या दिनांक 12/07/12

के आधार पर आपके विद्यालय हेतु वर्ष 2012-13 के लिये प्राथमिक अग्नि उपकरणों सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है। साथ ही उक्त व्यवस्था का प्रमाण-पत्र प्रति वर्ष लिया जाना अनिवार्य होगा। अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करेंगे एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव उच्च स्तर पर रखेंगे।


(सीएफओजीना) 16-7-12
मुख्य अग्नि शमन अधिकारी,
देहरादून।